

Основной инструктаж №6 "О порядке выезда и заезда в электродепо ТЧ-20 "Руднево" от 28.02.2022

- [Порядок выезда из электродепо ТЧ-20 "Руднево" на составах серии 81-760 "Ока" / 81-760А "Баклажан"](#)
- [Порядок выезда из электродепо ТЧ-20 "Руднево" на составах серии 81-717/717.5 "Номерной"](#)
- [Порядок заезда в электродепо ТЧ-20 "Руднёво" на составах серии 81-760 "Ока"](#)

- [Порядок заезда в электродепо ТЧ-20 “Руднёво” на составах серии 81-717/717.5 "номерной"](#)

Порядок выезда из электродепо ТЧ-20 “Руднево” на составах серии 81-760 "Ока" / 81- 760А "Баклажан"

Порядок выезда:

1. После приемки состава, машинист обязан дать сначала письменную, а затем и устную заявку на подачу высокого напряжения 825 В на деповской путь.

Примечание: Время подачи напряжения указывать не раньше чем за **10 минут** до выезда!

2. Вернуться на мостик у головного вагона и ждать снятие деповской магистрали. Далее возвращаемся в кабину управления.

Примечание: воздушную магистраль отключает **дежурный по депо!**

3. По камерам контролировать подключение передвижного кабеля 825 В и с помощью МФДУ убедиться в подаче высокого напряжения (1 вкладка ВО, страница 2, строка Укс).

4. По разрешающему показанию маневрового светофора занять рабочее место за пультом управления.

5. По сигналу дежурного по депо, перевести контроллер реверса основной в положение "**Вперед**", включить **КТР**; нажать **ПБ** и подать "**один длинный**" сигнал перед началом движения. Убедиться в отсутствии препятствий для движения поезда и контролировать по камерам выезд состава с деповского пути.

6. Следовать до сигнального знака "**СТОП**" со скоростью **не более 5 км/ч**.

7. Остановиться у сигнального знака "**СТОП**" первой уставкой **КТР** и далее добавить до **третьей** уставки (ЭТ). Подать **2 коротких сигнала** для отключения ДДЭ напряжения на состав.

8. Включить тумблеры "**ПСН**", "**МК**".

9. После получения двух длинных сигнала от дежурного по депо, подтвердить получение **двумя длинными сигналами**.

10. Начать движение со скоростью не более **10 км/ч** до знака "**15 км/ч**", далее двигаться со скоростью не более **15 км/ч** до светофора "**Е-1**"/"**Е-2**" перед знаком "**СТОП**" (за 10 метров до светофоров в портале тоннеля).

11. После остановки состава у знака "**СТОП**" первой уставкой **КТР**, применить **3 степени** уставки (ЭТ), отключить **КТР**, включить **освещение салона, освещение кабины, кондиционер салона, Фары "гр1./гр2."**, контроллер установить в положение "**ТЗ**"! Встать с рабочего места при запрещающем показании светофора "**Е-1**"/"**Е-2**"!

12. При разрешающем показании светофора "**Е-1**"/"**Е-2**" привести состав в движение со скоростью не более **15 км/ч** до захода хвостовой части состава в портал тоннеля, переключить радиостанцию на 1 канал (ПРС) и при наличии **частоты АЛС "40"** следовать на станцию "Лухмановская" со скоростью не более **35 км/ч**. При наличии **частоты АЛС "0/40"** следовать **до** светофора **ЛН-1/ЛН-2**, светофор **ЛН-3/ЛН-4** имеет **запрещающее** показание, ждать появления разрешающей **частоты АЛС "40-40"** и затем следовать на станцию "Лухмановская".

Примечание: после проследования светофора **ЛН-1/ЛН-2** с частотой **АЛС "0/40"**, появится **сигнал абсолютной остановки (АО)**!

13. На перегоне станций "Лухмановская" - "Ул. Дмитриевского" произвести проверку наката состава (при скорости **8 - 11 км/ч** на "выбеге") и пробу тормозов от КТР между знаков "**ПТ Начало**" и "**ПТ Конец**" первой уставкой КТР. Скорость при этом должна упасть не менее **5 км/ч**.

Порядок выезда из электродепо ТЧ-20 “Руднево” на составах серии 81-717/717.5 "Номерной"

Порядок выезда:

1. После приемки состава, машинист обязан дать сначала письменную, а затем и устную заявку на подачу высокого напряжения 825 В на деповской путь.

Примечание: Время подачи напряжения указывать не раньше чем за **10 минут** до выезда!

2. Вернуться на мостик у головного вагона и ждать снятие деповской магистрали. Далее возвращаемся в кабину управления.

Примечание: воздушную магистраль отключает **дежурный по депо!**

3. По зеркалам контролировать подключение передвижного кабеля 825 В.

4. По разрешающему показанию маневрового светофора занять рабочее место за пультом управления.

5. По сигналу дежурного по депо, перевести контроллер реверса основной в положение "**Вперед**", нажать **ПБ** и подать **один длинный** сигнал перед началом движения. Убедиться в отсутствии препятствий для движения поезда и контролировать по зеркалам выезд состава с деповского пути.

6. Следовать до сигнального знака "**СТОП**" со скоростью **не более 5 км/ч**.

7. Остановиться у сигнального знака "**СТОП**" **4м положением** крана машиниста, подать **2 коротких сигнала** для отключения ДДЭ напряжения на состав.

8. Включить тумблеры "**МК**", "**БПСН**".

9. После получения двух длинных сигнала от дежурного по депо, подтвердить получение **двумя длинными сигналами**.

10. Начать движение со скоростью не более **10 км/ч** до знака "**15 км/ч**", далее двигаться со скоростью не более **15 км/ч** до светофора "**Е-1**"/"**Е-2**" перед знаком "**СТОП**" (за 10 метров до светофоров в портале тоннеля).

11. После остановки состава у знака "**СТОП**" **4м положением** крана машиниста, включить **освещение кабины, яркий свет фар (ВУС)**, контроллер установить в положение "**T2**" (**T1a**)! Встать с рабочего места при запрещающем оказании светофора "**Е-1**"/"**Е-2**"!

12. При разрешающем показании светофора "**Е-1**"/"**Е-2**" привести состав в движение со скоростью не более **15 км/ч** до захода хвостовой части состава в портал тоннеля, переключить радиостанцию на 1 канал (ПРС) и при наличии **частоты АЛС "40"** следовать на станцию "Лухмановская" со скоростью не более **35 км/ч**. При наличии **частоты АЛС "0/40"** следовать **до** светофора **ЛН-1/ЛН-2**, светофор **ЛН-3/ЛН-4** имеет **запрещающее** показание, ждать появления разрешающей **частоты АЛС "40"** и затем следовать на станцию "Лухмановская".

Примечание: после проследования светофора ЛН-1/ЛН-2 с **частотой АЛС "0/40"**, появится **сигнал абсолютной остановки (АО)**!

13. На перегоне станций "Лухмановская" - "Ул. Дмитриевского" произвести проверку наката состава (при скорости **8 - 11 км/ч** на "выбеге") и пробу тормозов от **4го положения** крана машиниста между знаков "**ПТ Начало**" и "**ПТ Конец**". Скорость при этом должна упасть не менее **5 км/ч**.

Порядок заезда в электродепо ТЧ-20 “Руднёво” на составах серии 81-760 "Ока"

Заезд в депо осуществляется с 1 или 2 главного станционного пути станции "Лухмановская", по разрешающему показанию светофоров: **ЛН-22г синий**, маршрутный указатель **Зд** или **4д**; **ЛН-Д синий**, маршрутный указатель **Зд** или **4д**. При нахождении состава на 3 или 4 станционном пути, заезд в депо выполняется по разрешающему показанию светофора **В-1/В-2 (синий, частота 40-40)**.

Порядок заезда:

1. Машинист по разрешающему показанию светофора, со скоростью не более **35 км/ч**, следует по ССВ следующим порядком:

а) После проследования рельсовой цепи **№2212/1211 частота АЛС "0/40"**: следовать до следующей рельсовой цепи! Светофор **Ч-1/Ч-2** имеет **запрещающее** показание!

б) После проследования рельсовой цепи **№2212/1211 частота АЛС "40"**: следовать до светофора **Ч-1/Ч-2** со скоростью не более **35 км/ч**. Светофор **Ч-1/Ч-2** проследовать со скоростью не более **15 км/ч**, с нажатой ПБ!

Примечания:

- при полной остановке на ССВ, необходимо **сразу** нажать кнопку **"Подъем"** и убедиться во включении режима (появление буквы **"П"** в строке **"Сбор сх"** на МФДУ), приводить состав в движение необходимо только при наличии разрешающей **частоты АЛС (40)** и положением контроллера машиниста **"Ход 4"**;

2. У знака **"Включи КТР/БПД 2 канал"** включить **КТР** и **2й канал радиостанции БПД**.

3. При следовании по парковым путям, внимательно следить за показанием маневровых светофоров и стрелочных переводов.

4. Остановиться за знаком **"ПТ Начало"** до знака **"ПТ Конец"** первой уставкой КТР, далее добавить еще **2**. После полной остановки - ~~открыть двери слева и справа, нажать кнопку "Блокировка дверей"~~, переключить **фары в "гр.1"**, отключить **освещение в кабине, салоне**, отключить **кондиционер**, разблокировать **торцевые двери**. Начать движение к

знаку "**СТОП**" у ворот электродепо.

5. Остановиться у знака "**СТОП**" у ворот депо **первой** уставкой КТР, после остановки состава затормозить его **третьей уставкой КТР**.

6. Отключить тумблеры **МК и ПСН**, закрыть ~~двери в вагоны~~, отжать кнопку "**Блокировка дверей**".

7. После подачи дежурным по депо свистком сигнала **1 длинный**, отпустить тормоз резервный, подать сигнал **1 длинный**. Перевести контроллер в положение "**Ход 1**" до набора скорости **10 км/ч**, затем перевести контроллер в положение "**Выбег**". Поддерживать скорость в районе **8-10 км/ч** контроллером в положениях "**Выбег - Ход 1 - выбег - ...**".

8. Остановиться у напольной рейки между рельс (в районе первого мостика слева) **первой уставкой КТР**, далее добавить еще **2 уставки**.

9. По сигналу ДДЭ **2 длинных свистка**, ответить **2мя длинными** и продвинуться к знаку "**ОПВ 4**" в положении контроллера в "**Ход 1**" со скоростью не более **5 км/ч**.

10. После набора скорости **5 км/ч**, перевести контроллер в положение "**0**", применить ступень торможения **1** уставкой **КТР** для снижения скорости на **2-3 км/ч**, отпустить тормоза (проба на эффективность).

В случае отсутствия тормозного эффекта немедленно нажать тумблер **ЭТ** ("Петля"), после остановки доложить *БПД*. Продолжить движение, подключившись контроллером в положение "**ХОД1**", со скоростью не более **5 км/ч**.

11. У знака "**ОПВ 4**" произвести остановку **1й уставкой КТР**, добавить еще **2 уставки**.

12. Привести состав в состояния "**Депо**".

13. Перед сдачей состава, убедиться в правильности отключения подвижного состава, подключенной деповской магистрали к автосцепке и открытом концевом кране напорной магистрали.

Примечание

За неправильное отключение состава или неправильный заезд в депо, к машинисту будут приняты меры.

В случае остановки электропоезда до знака ОПВ "4".

Порядок действий машиниста:

1. После вынужденной остановки состава до знака "**ОПВ 4**", машинист убеждается в постановке контроллера в положении "**Выбег**" и подаёт **3 коротких сигнала**.

2. Убедиться в подключении передвижного кабеля и подачи высокого напряжения 825 В с помощью МФДУ (1 вкладка ВО, страница 2, строка Укс).
3. Получить **2 длинных сигнала** от дежурного по депо, подтвердить получение двумя длинными сигналами.
4. Начать движение со скоростью не более **5 км/ч** до знака "**ОПВ 4**".
5. Остановиться у знака "**ОПВ 4**" **первой уставкой КТР** и привести состав в состояние "Депо".

Порядок заезда в электродепо ТЧ-20 “Руднёво” на составах серии 81-717/717.5 "номерной"

Заезд в депо осуществляется с 1 или 2 главного станционного пути станции "Лухмановская", по разрешающему показанию светофоров: **ЛН-22г синий**, маршрутный указатель **3д** или **4д**; **ЛН-Д синий**, маршрутный указатель **3д** или **4д**. При нахождении состава на 3 или 4 станционном пути, заезд в депо выполняется по разрешающему показанию светофора **В-1/В-2 (синий, частота 40)**.

Порядок заезда:

1. Машинист по разрешающему показанию светофора, со скоростью не более **35 км/ч**, следует по ССВ следующим порядком:

а) После проследования рельсовой цепи **№2212/1211 частота АЛС "0/40"**: следовать до следующей рельсовой цепи! Светофор **Ч-1/Ч-2** имеет **запрещающее** показание!

б) После проследования рельсовой цепи **№2212/1211 частота АЛС "40"**: следовать до светофора **Ч-1/Ч-2** со скоростью не более **35 км/ч**. Светофор **Ч-1/Ч-2** проследовать со скоростью не более **15 км/ч**! При появлении **"ОЧ"** нажать ПБ и пересоборать схему на ход.

Примечания:

- при полной остановке на ССВ, необходимо **сразу** поставить кран машиниста в **3е положение**. Приводить состав в движение необходимо только при наличии разрешающей частоты **АЛС (40)** и положением контроллера машиниста **"Ход 2"** с одновременной постановкой крана машиниста в **2е положение**.

2. При следовании по парковым путям, внимательно следить за показанием маневровых светофоров и стрелочных переводов.

3. У знака **"Включи КТР/БПД 2 канал"** включить **КТР** и **2й канал радиостанции БПД**.

4. Остановиться за знаком **"ПТ Начало"** до знака **"ПТ Конец"** **4м** положением крана

машиниста! Открыть ~~двери слева и справа~~, нажать тумблер "**ВАД**", отключить **ВУС**, отключить **освещение в кабине, салоне**. Отпустить тормоза, начать движение к знаку "**СТОП**" у ворот электродепо.

5. Остановиться у знака "**СТОП**" у ворот депо. Отключить **МК** и **БПСН**, закрываем ~~двери в вагоны~~, выключить тумблер "**ВАД**".

6. После подачи дежурным по депо свистком сигнала **1 длинный**, подать сигнал **1 длинный**. Перевести контроллер в положение "**Ход 1**" до набора скорости **10 км/ч**, затем перевести контроллер в положение "**Выбег**". Поддерживать скорость в районе **8-10 км/ч** контроллером в положениях "**Выбег - Ход 1 - выбег - ...**".

7. Остановиться у напольной рейки между рельс (в районе первого мостика слева) краном машиниста.

8. После набора скорости **5 км/ч**, перевести контроллер в положение "**0**", применить ступень торможения **3м** положением крана машиниста для снижения скорости на **2-3 км/ч**, отпустить тормоза (проба на эффективность).

В случае отсутствия тормозного эффекта немедленно перевести кран в **7е** положение (ЭТ), после остановки доложить **БПД**. Продолжить движение, подключившись контроллером в положение "**ХОД1**", со скоростью не более **5 км/ч**.

9. По сигналу ДДЭ **2 длинных свистка**, ответить **2мя длинными** и продвинуться к знаку "**ОПВ 4**" в положении контроллера в "**Ход 1**" со скоростью не более **5 км/ч**. У знака "**ОПВ 4**" произвести остановку полным служебным торможением (кран машиниста в **6е положение**).

10. Привести состав в состояния "**Депо**".

11. Перед сдачей состава, убедиться в правильности отключения подвижного состава, подключенной деповской магистрали к автосцепке и открытом концевом кране напорной магистрали.

Примечание

За неправильное отключение состава или неправильный заезд в депо, к машинисту будут приняты меры.

В случае остановки электропоезда до знака ОПВ "4".

Порядок действий машиниста:

1. После вынужденной остановки состава до знака "**ОПВ 4**", машинист убеждается в постановке контроллера в положении "**Выбег**" и подаёт **3 коротких сигнала**.

2. Получить **2 длинных сигнала** от дежурного по депо, подтвердить получение двумя длинными сигналами.

3. Начать движение со скоростью не более **5 км/ч** до знака "**ОПВ 4**".

4. Остановиться у знака "**ОПВ 4**" полным служебным торможением (кран машиниста в **6е положение**).

5. Привести состав в состояния "**Депо**".