

Утечка со сработкой срывного клапана ХВОСТОВОГО вагона

- Отключить **КР** (Стрелка манометра тормозной магистрали **0.3 АТМ**);
- Включить **КР**

Если утечка прекратилась:

- Доложить **ДЦХ**, продолжить работу на линии
- При повторной сработке осмотреть и на ближайшей станции высадить пассажиров и следовать **резервом** в депо

Версия #1

alexshegera создал 18 мая 2022 14:12:09

alexshegera обновил 18 мая 2022 18:30:06